



# febi 47197, 48897, 81368, 81369

**Compatibilité:**

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,  
différents modèles



FR

## Bouchon de vidange avec un outil spécifique

### Problème

Les bouchons de vidange en plastique doivent toujours être remplacés et un outil spécifique est nécessaire pour le démontage et le montage de la pièce.

### Cause

Le filetage métallique peut être endommagé si les vis sont serrées de manière excessive. Cela peut entraîner des fuites d'huile.

### Solution

Volkswagen, Audi, Seat et Skoda ont introduit des bouchons de vidange en plastique pour différents modèles de véhicules. Les vis étant en plastique, il est nécessaire d'utiliser l'outil adéquat afin d'éviter d'endommager les vis.

Lorsque l'on tourne la vis, un clic indique que la position est correcte. Une dent sur la vis et une rainure sur le carter d'huile garantissent le verrouillage du bouchon dans la position correcte. Un serrage excessif de la vis n'est donc plus possible.

L'outil spécial est disponible au détail (febi 81368) ou dans le kit (febi 81369)

Pour plus d'informations techniques, veuillez visiter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)