




Modification apportée aux galets de chaque bloc tendeur pour l'entraînement des accessoires auxiliaires

Constructeurs : Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Références INA : 533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30



Vous pouvez consulter les nombreuses affectations véhicule dans nos catalogues.

Image 1 : Vue détaillée des galets sur l'ancienne version (à gauche) et sur la nouvelle (à droite)

Schaeffler Automotive Aftermarket propose dès à présent des versions avec galet modifié pour les blocs tendeurs mentionnés.

Comme le montre l'image 1, les différences portent sur le revêtement (autrefois noir, aujourd'hui en métal) et sur l'assemblage des deux moitiés de la surface de roulement (autrefois par rivetage, aujourd'hui par clinchage).

Pendant la phase de transition, il est possible de rencontrer indifféremment les deux modèles. Les deux versions répondent aux exigences techniques et peuvent être utilisées sans restriction sur les véhicules cités dans les catalogues.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 03.2010

INA 0055

Sous réserve de modifications techniques
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.04

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

