

INFO TECHNIQUE



Remarque concernant le montage du galet tendeur 531 0317 10 avec plaque de montage

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modèles :

Audi : A2
Seat : Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda : Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen : Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Moteurs : 1.4, 1.6

Références OE :

036 109 243 AB (remplacée)
036 109 243 AD (remplacée)
036 109 243 E (remplacée)
036 109 243 L (remplacée)
036 109 243 R (remplacée)
036 109 243 AF (actuelle)

Référence : 531 0317 10



Photo 1: 531 0317 10 – Galet tendeur avec plaque de montage

Lorsqu'on monte le galet tendeur 531 0317 10, il est impératif de veiller au bon positionnement de la plaque de montage. Cette dernière doit être correctement enclenchée dans le dispositif de fixation du bloc moteur.

Une plaque de montage mal fixée peut entraîner le dysfonctionnement du galet tendeur.

Remarque:

Pour tous les galets tendeurs avec plaque de montage, il est impératif de veiller au bon positionnement de cette dernière.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 05.2011

INA 0076

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

