

Changement de matériau pour le galet tendeur 531 0404 10

Constructeurs: Dacia, Nissan, Renault

Modèles:

Dacia: Sandero **Nissan:** Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Clio

Grandtour, Kangoo, Modus,

Thalia, Twingo

Moteurs:

Dacia: 1.2 16V **Nissan:** 1.2 16V **Renault:** 1.2 16V



Nissan: 13077-00QAG (remplacée)

13077-00QAL (actuelle)

Renault: 77 11 115 394 (remplacée)

82 00 035 827 (remplacée) 82 00 103 069 (remplacée) 82 00 454 895 (remplacée) 82 00 704 394 (actuelle)

Réf. INA: 531 0404 10



Image 1: Ancienne version en métal

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet tendeur 531 0404 10.

Pendant la phase de transition, les galets tendeurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.



Image 2: Nouvelle version en plastique

Les deux types de galets tendeurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule!

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Téléphone: 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax: 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr









