



## INFO TECHNIQUE



# Modification du kit de distribution 530 0196 10

Constructeurs : Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

**Modèles :**

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Moteur : 1.9 D

Référence INA : 530 0196 10

**Références OE :**

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408

31272975



Photo 1: 530 0196 10 – kit de distribution INA avec courroie de distribution 536 0278 10, galet tendeur 533 0087 20 et vis de vilebrequin

Selon les instructions du constructeur automobile, il faut absolument remplacer la vis de vilebrequin dans les modèles de la marque Volvo mentionnés ci-dessus lorsqu'on change la courroie de distribution.

C'est la raison pour laquelle le kit de distribution réf. 530 0196 10 (photo 1) contient la vis de vilebrequin requise.

Les autres constructeurs automobiles mentionnés n'ont pas donné d'instructions à ce sujet.

Il est cependant fortement recommandé d'utiliser la vis de vilebrequin livrée.

Pour les modèles Volvo mentionnés, le constructeur automobile prescrit de remplacer la vis de vilebrequin.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) ou [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

