



## INA INFO TECHNIQUE



# Galet tendeur réf. 531 0786 10

pour cause de modification du réglage moteur

Constructeurs : Ford, Volvo

Modèles :

Ford : Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max  
 Volvo : C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I,  
 S70, S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I,  
 V70 II, V70 III, XC70, XC90 I

Moteurs :

Ford : 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS  
 Volvo : 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5,  
 2.5 T

Références INA : 531 0786 10

531 0787 10 (remplacée)

Incluses dans : 530 0467 09

530 0467 10

530 0467 30

530 0468 09

530 0468 10



Galet tendeur réf. 531 0787 10

Galet tendeur réf. 531 0786 10

Le réglage du moteur équipant les véhicules désignés ci-dessus a été modifié en cours de production. De ce fait, il est possible que la courroie de distribution produise des bruits lorsque le moteur tourne à certains régimes.

Pour y remédier, on remplace le galet tendeur réf. 531 0787 1 par le galet tendeur réf. 531 0786 10 qui permet d'éliminer ces bruits.

Le nouveau galet tendeur réf. 531 0786 10 est désormais monté dès l'usine sur les moteurs concernés.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr)

[www.repxpert.fr](http://www.repxpert.fr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT