



INA INFO TECHNIQUE



Kit de distribution par chaîne INA 559 1807 40

Modification de la largeur de la chaîne

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles :

Audi: A1, A3
 Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo
 Škoda: Rapid, Roomster 5J, Octavia III, Fabia
 VW: Golf VI, Polo 6R, Caddy III, Jetta IV, Beetle 5C, Touran

Moteur : 1.2 TSI

Références : 559 0026 30 (chaîne fine, plus disponible)
 559 1807 40 (chaîne plus large)
 559 1807 50 (chaîne plus large +
 Kit de pompe à huile)



Figure 1 : Kit de distribution par chaîne 559 1807 40

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle

La chaîne pour le moteur 1.2 TSI a été remplacée par un modèle plus large équivalent à la version O.E utilisée pour le modèle de l'année 2011. Pour cette raison, L'ancien kit de distribution par chaîne (réf. : 559 0026 30) n'est plus utilisé. Il est remplacé par le kit (réf. : 559 1807 40). Celui-ci contient une chaîne plus large et les pignons correspondants pour le vilebrequin et l'arbre à cames. Les moteurs équipés de chaînes plus fines, tout comme ceux équipés de chaînes plus larges peuvent être réparés avec ce nouveau kit (Figure 1).

Important

Pour garantir une sécurité de fonctionnement durable de l'entraînement, chacune des pièces du kit de distribution par chaîne doit toujours être utilisée ! Cette consigne est particulièrement importante pour les moteurs équipés de chaînes plus fines (jusqu'à l'année-modèle 2011) car, dans ces cas-là, la chaîne plus large ne s'adapte pas aux anciens pignons.

Outils spécial est nécessaire pour le remplacement du pignon du vilebrequin. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser l'outil INA portant la réf. : 400 0588 10 (Figure 2).



Figure 2 : Kit d'outillage INA pour le remplacement du pignon du vilebrequin

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr

www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT