

# Information produit SKF

## Remplacement du kit OE/SKF



AUDI A1/3/4/5/6, Q3/5, TT, SEAT Alhambra, Altea, Ibiza V, Leon, Toledo  
SKODA Fabia, Roomster, Octavia, Superb, Yeti, VW Amarok, Caddy, Crafter,  
Golf, Passat, Polo, Tiguan, Touran - Modèles de moteur : 1.6 TDI – 2.0 TDI



**Remplacement du kit OE/SKF : VKMA-C 01269 est remplacé par  
VKMA-C 01148-2**



| Kit SKF    | N° OE                              | Remplacé par | N° OE                              |
|------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| VKMA 01269 | 03L 198 119 C                      | VKMA 01148   | 03L 198 119 F                      |
| VKMC 01269 | 03L 198 119 C<br>+ 03L 121 011 J/P | VKMC 01148-2 | 03L 198 119 F +<br>03L 121 011 J/P |

Conformément au remplacement de l'origine, SKF a remplacé les kits de distribution et de pompe à eau mentionnés dans le tableau ci-dessus. Ces kits contiennent tous les mêmes composants, à l'exception des composants VKM 21147 et VKM 21148 qui ont une largeur différente. La plus petite largeur du VKM 21148 convient à toutes les applications ci-dessus et n'affecte pas le montage.

**VKMA 01269**



- Kit SKF VKM 21147
- N° OE : 038 109 244 N
- Diamètre : 40
- Largeur : 36

**VKMA 01148**



- Kit SKF VKM 21148
- N° OE : 03L 109 244 G
- Diamètre : 40
- Largeur : 29

**YouTube** [Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne YouTube !](#)

© Groupe SKF 2017

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document

