

Information produit SKF n°44

VKM 64075 – Montage du galet tendeur



Mazda 3, 6, CX-5 1.5, 2.0, 2.0 AWD, 2.5



Montage du galet tendeur



N° OE : PE03-15-980A, PE03-15-980B
(n° OE de l'ensemble galet+support)



Deux rondelles livrées avec le galet SKF

Il existe deux conceptions du support du galet tendeur à l'origine, le galet tendeur SKF VKM 64075 est livré avec deux rondelles qui permettent le montage sur ces deux conceptions de support :

- Pour la conception 1 du support, les deux rondelles doivent être montées de chaque côté du galet.
- Pour la conception 2 du support, une seule rondelle doit être montée au niveau de la tête du boulon.



Conception 1 du support de tendeur



Conception 2 du support de tendeur

Différences de conception



Deux rondelles à monter

Montage à 2 rondelles



Une rondelle à monter côté tête du boulon

Montage à 1 rondelle



[Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube !](#)

