

# Bulletin technique SKF n°63

## VKJP 3017 – Importance du serrage correct du soufflet



AUDI A4, VW Passat, Skoda Superb



Un serrage correct du soufflet sur l'arbre est essentiel pour éviter une défaillance prématurée !




N° OE : 8D0 498 203 A, 8D0 498 203, 3B0 498 203 A

Pour les applications ci-dessus, le serrage correct du soufflet sur l'arbre de transmission est crucial pour assurer la durée de vie normale du produit. Un montage incorrect du soufflet peut réduire considérablement la durée de vie du composant et entraîner des défaillances prématurées !

Sur la page suivante, vous trouverez des instructions techniques pour effectuer une réparation professionnelle avec un serrage correct du soufflet.

### VKJP 3017



## VKJP 3017 – Importance du serrage correct du soufflet

Si le collier est serré trop loin des cannelures (Photo 1) le soufflet s'étirera excessivement et provoquera des fissures (Photo 2).



Photo 1 - Serrage incorrect du soufflet



Photo. 2 – Fissure à cause d'un serrage incorrect



Photo. 3 – Position correcte pour le serrage du soufflet



Photo. 4 – Zone de serrage du collier pour un montage correcte du soufflet



Avant de serrer le petit collier, assurez-vous que le soufflet est positionné correctement en tournant le joint au maximum. Le soufflet ne doit pas être trop étiré d'un côté et pas trop compressé de l'autre côté.

**YouTube** Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques SKF sur la chaîne Youtube !

© Groupe SKF 2017

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

