



LuK INFO TECHNIQUE



LuK RepSet 625316509 et 625321209

Plateau de pression non adapté pour le centrage de la tige du volant moteur

Constructeur : Fiat

Modèles : Novo Ducato/ 2J

Années-
modèles : 08/2008 à 12/2011

Moteur : F1A/2,3L /88 kW

LuK RepSet : 625 3165 09 (jusqu'à l'année-modèle)
625 3212 09 (à partir de l'année-modèle)

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle

Sur le modèle de véhicule susmentionné, l'embrayage a été modifié pendant la période de construction. La conversion ayant été effectuée en cours de production, une délimitation précise n'est pas possible.

Il peut donc arriver que des véhicules soient équipés d'embrayages "jusqu'à l'année-modèle", bien que, selon les numéros de châssis et de clé, un embrayage "à partir de l'année-modèle" aurait dû être monté.

En cas de réparation, si le plateau de pression du LuK RepSet sélectionné dans les catalogues n'est pas adapté pour le centrage de la tige du volant moteur, le LuK RepSet de l'autre période de construction doit être sélectionné.



Image 1 : Plateau de pression du RepSet 625 3165 09
(pour les véhicules jusqu'à l'année-modèle)



Image 2 : Plateau de pression du RepSet 625 3212 09
(pour les véhicules à partir de l'année-modèle)

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT