



LuK INFO TECHNIQUE



Butée hydraulique d'embrayage 510 0180 10

La présence de particules de saleté dans le liquide hydraulique peut entraîner une défaillance

Constructeurs : Abarth
Alfa Romeo
Chevrolet
Fiat
Opel

Butée
d'embrayage : 510 0180 10

Adaptateur
avec
purge d'air : 418 0455 10

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle



Image 1 : Butée d'embrayage 510 0180 10

Une fois la butée d'embrayage remplacée, le circuit hydraulique de l'embrayage doit être purgé. Dans certains cas, selon l'état de propreté du liquide hydraulique, des particules de pollution (saleté) peuvent perturber le fonctionnement de l'adaptateur pour réaliser la purge d'air. Ces particules obstruent les trous du déflecteur interne, créant alors une sorte d'effet de soupape. Ainsi, le liquide hydraulique ne peut s'écouler qu'en direction de la butée d'embrayage et ne peut plus, ou seulement partiellement, circuler en sens inverse. Il suffit de quelques mouvements des éléments de la commande d'embrayage pour que la butée éclate.

Afin d'exclure complètement ce problème, il est recommandé de remplacer également par un adaptateur neuf qui permet la purge d'air lors du remplacement de la butée.



Image 2 : Adaptateur avec purge d'air (raccord de purge) 418 0455 10

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT