



LuK INFO TECHNIQUE



Etanchéité modifiée de la douille de guidage

Joint d'étanchéité désormais inclus dans l'emballage

Constructeur : Groupe VW

Boîte de vitesses : MQ 250

Référence : 414 0024 10




Image 1 : Douille de guidage Réf. 414 0024 10 avec joint d'étanchéité séparé

Le système d'étanchéité de la douille de guidage pour la boîte de vitesses MQ 250 du groupe VW a été modifié. Auparavant, la douille de guidage était fournie avec un joint d'étanchéité collé de manière permanente. Cette version n'est plus produite. Elle sera remplacée par une nouvelle variante.

Dans la nouvelle version (image 1), le joint d'étanchéité est fourni séparément. Le joint d'étanchéité doit être installé sur la partie de la boîte de vitesses de la douille de guidage avant l'installation. Il est interdit d'utiliser un produit d'étanchéité supplémentaire.

Les anciennes douilles de guidage de l'ancienne version sont conformes aux spécifications techniques et peuvent être utilisées sans aucun problème.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT