




febi 49581

Application:
Mercedes-Benz
boite de vitesse automatique 722.8



Référence OE 168 589 01 21 00



FR

Besoin de vérifier le niveau d'huile dans
une boîte de vitesses automatique
Mercedes-Benz 722.8?

Pas de problème !

febi a la solution! Une jauge d'huile pour
boite de vitesse automatique 722.8

Le niveau d'huile d'une boîte de vitesses automatique doit être vérifié en cas de suspicion de fuite, et après chaque vidange. Or, le fabricant ne fournit pas de jauge pour la boîte de vitesses.

La goulotte de remplissage se trouve dans le compartiment moteur (Fig.1). Le bouchon de verrouillage de la goulotte de remplissage possède un dispositif de sécurité qui évite toute ouverture accidentelle (Fig. 2).



1



2




Goupille de verrouillage
febi 44204
Référence OE 140 991 00 55

Briser la goupille de verrouillage en utilisant un outil approprié avant de mesurer le niveau d'huile (Fig. 2) ; retirer la goupille de verrouillage puis le bouchon de verrouillage.


Pour vérifier le niveau d'huile, insérer la jauge dans la goulotte de remplissage aussi profondément que possible. Étant donné que la goulotte de remplissage n'a pas la même longueur selon les modèles, il est possible que la jauge en dépasse même lorsqu'elle a touché le fond (Fig. 4).



3



4



Veiller à retirer la jauge après avoir mesuré le niveau d'huile ! Le bouchon de verrouillage peut être refixé à l'aide d'une nouvelle goupille de verrouillage (febi 44204).



Attention!

La jauge d'huile est graduée de 1 à 12. Le niveau d'huile doit être mesuré à 50 °C (où il doit être entre 2 et 4) mais aussi à 80 °C (où il doit être entre 5 et 7).